


ÕLLEMASIN ALUS DARĪTAVA ALAUS VIRIMO ĪRENGINYS

EST

LAT

MUDEL
MODELIS
1000

MUL
MODELIS
2C



PANGE TÄHELE!

Enne ÕLLEMASINA kasutamist lugege
kasutusjuhend hoolikalt läbi.

SVARĪGI!

Pirms mājas mini ALUS DARĪTAVAS lietošanas
uzmanīgi un pilnībā izlasiet lietošanas instrukciju.

DĒMESIO!


Prieš pradēdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite
visą PRIETAISO naudojimo instrukciją

OSADE LOETELU – MUDEL 1000

EST

1. kaks kerepoolt
2. neli küljeklambrit
3. kaks otsaklambrit
4. tihend
5. kraan
6. kraani fiksaator ja kaks vahe-rõngast
7. voolik ja ujuk
8. kaitseklapi, korgitihendi ja vah-eemaldustopsiga kattekork (nagu näidatud joonisel 4)
9. karbonisaator ja toiduainete jaoks mõeldud 8 g süsihappe-gaasiballoon (mitte õhkrelvade jaoks mõeldud tüüpi)
10. karbonisaatori fiksaator, tagasivooluklapp ja kaks vahe-rõngast
11. alus
12. garantiikaart ja öllesegu korduvtellimusplank

HOIATUS: kõik tihendid ja teised osad on sobilikud toiduainete töötlemiseks. Kasutage ainult The Beer Machine Co varuosi.




KOKKUPANEK

Õllemasin on täielikult suletud õlprellimissüsteem, mis ei mõeldud säilitamata keirinuusprotsessi käigus loomulikul teel tekkivat süsihappegaasi. Seetõttu on vaja sellest välja vabastada ja kaasasistama, et see ei põhjustaks õlule läbi läbiva õlut vaja pudelisse vallida. Seetõttu on olemas selleks õige kokkupanek ja tihendite õhutihedus. Osade õige paigalduse tagamiseks uurige jooniseid.

KRAANI, VOOLIK JA UJUK

Pange vaherõngas kraani ja karbonisaatori. Kraani fiksaatoril on väike muhv vooliku ja ujuki fikseerimiseks. Lükake keermeosa läbi õllemasina alumise keermepinnale esiküljes oleva ava. Asetage teine vaherõngas ümber keermepinnale ja tühjut seadme alaosast välja ulatub, ning keerake kraani ja keermepinnale kinni. Suunake kraaniava allapoole ning keerake kraani ja keermepinnale kinni. **Ärge kasutage mutrivõtit.** Paigaldage voolik koos ujukiga külge kinnitatud ujukiga kraani fiksaatori sisse.



Joonis 2

KARBONISAATOR

Pange vaherõngas ümber fiksaatori keermeosa ja lükake keermeosa läbi õllemasina ülemise kerepoole esiküljes oleva ava. Asetage teine vaherõngas ümber keermeosa, mis nüüd seadme ülaosast välja ulatub. Pange tagasivoooluklapp fiksaatorisse, lame külg karbonisaatori suunas. Kinnitamiseks pingutage fiksaatorit käega nii palju kui võimalik. Süsihappegaasiballooni augustamiseks keerake balloonilt kate täiesti maha. Kui balloon on augustatud, pange kiiresti balloonile kate peale tagasi. **Hoiatus!** **Süsihappegaas on balloonis röhual!** Käsitsege balloonit ettevaatlikult. Kasutage ainult toiduainete jaoks mõeldud 8 g süsihappegaasiballoone. Karbonisaatorit saab kasutada pärast seda, kui kärimise lõpetanud õlut on vähemalt kolm päeva külmikus hoitud.

Karbonisaatoril on kolm funktsiooni: õlle maitse varieerimine, õlle säilitamine ja väljutamine.


MAITSE. Maitse-eelistused on erinevad: kellele meeldib rohkem, kellele vähem karboniseeritud õlu. Kui soovite karboniseeritumat õlut, pihustage kärimise lõpetanud õllesse pisut süsihappegaasi. Ennes vajutage väga lühidalt karbonisaatori all olevale nupule.

Külm, külmikus hoitud õlu neelab endasse ja säilitab süsihappegaasi.

Pange tähele: enne külmumist vallandab karbonisaator pisut süsihappegaasi. Kui soovite külmikust vältetud õllele veel süsihappegaasi lisada, oodake kaks-kolm minutit, kuni karbonisaator soojeneb.

SÄILITAMINE. Süsihappegaas on õhust raskem ja tekib õllemasinas õlle peale kaitsekihi. See aitab õllel säilida ja kaitseb soovimatu körvalmaitse eest, mida kokkupuude õhuga põhjustada võib.

VÄLJUTAMINE. Kui õllemasinast on välja lastud juba mitmeid klaasitäisi õlut, võib juhtuda, et seadmesse tekib vaakum. See ei voolenud enam seitsme päeva. Positiivse väljutuseks säilitamiseks pihustage ägeda ajaga selle mõned korrad süsihappegaasi. Karbonisaator võib väljutada õllemasinast positiivselt. Rõhk säilib põhjalikult ja õllele tekib klaasilaevisel väljumüts. **Ärge lõige kate välju süsihappegaasi!** Kaitsekipp seadme katule, et vältida õllesid väljumütsi. Laskma kinnitada, et kaitsekipp on tihedas sidus. Süsihappegaasi täitmine tihedustustena tuleb ajamisel vahemil 1-2 minuti. Ühe õlletöö kohta tuleb täitma 2-3 balloonit õllesid.




KAITSEKLAPP

Paigaldage kaitseklapp nii, nagu on näidatud joonisel 4. Veenduge, et paigutate korgitihendi vahueemaldustopsi kaane alumisele küljele. Kaitseklapp reguleerib käärimitprotsessi käigus tekinud süsihaptegaasi seadmest väljumist. Vahueemaldustops ja -ketas on õlemasina siserõhu reguleerimissüsteemi olulised osad. Vahueemaldustops kogub endasse üleliigse käärimisvahu ning mõjutab kaitseklappi. Vahueemaldusketas kaitseb kaitseklappi käärimitsette eest. **Ülemäärasest vahtu võib tekitada liiga kõrgel temperatuuril kääritamine.** Vahueemaldusketas vajutatakse vahueemaldustopsi keskel oleva eendi otsa. Igal kääritamiskorral tuleks kasutada uut vahueemaldusketast. Vahueemalduskettaid saab ostaa õlemasina müüjalt, otse The Beer Machine Company klienditeeninduselt või Interneti-kauplustest aadressil www.beermachine.com.

Kaitseklapp on seadme kasutamiseks väga tähtis osa. Kaitseklapi põhjaliku puhastamise või välja-

vahetamise jaoks eemaldamiseks vajutage klapi pealmist (lamedat) külge allapoole. Tagasipaigutamiseks lükake klapi lame külg altpoolt läbi ava. **Ümar külg on alumine külg (vt joonis 4), lamedam pealmine külg peab korralikult paigalda-tuna moodustama täiusliku ringi.** Kui vahueemaldustopsi kaas on oma kohale paigutatud, peab vahueemaldustopsi keskel olev eend paiknema tihealt kaitseklapi keskel olevas avas. Kui seadme siserõhk tõuseb, liigub kaitseklapp mööda eendit üles, võimendades gaasil väljuda, ning selle taga laskub õla, sulgede üsna vaja gaasi väljapääsemist. Värimisprotsessi ajal vahueemaldustopsi keskel olev eend on vahetamiseks pange kaitseklapi ääre pisut vett. Käärimisprotsessi aktiivsusest sõltuvalt annavad märk tihedat külge, mida tekitab seadme väljutavigne gaas. **Kui õlemasina kruku ei alata, võib seadmes tekinud ülerõhku tõsiseks välja tekitada seadme pinnitusklambriga/vahueemaldustada.**


Joonis 4



TIHEND

- A. Esmalt seadke tihend kohale üks nurk (veerand), et vahutate selle korralkult ümber. Teisipäeval vajutage paika vastaspuhul.
- B. Seitsipäeval vajutage paika ülejääenud kaks nurka.
- C. Seitsipäeval vajutage paika ülejääenud kaks nurka.
- D. Kui kõik neli nurka on korralikult oma kohale seatud, vajutage tihend ettevaatlikult otse alla soonde. Alustage kõrvunurukadest ja liikuge külje keskosa suunas, suruge ettevaatlikult pöialdega tihendi lamedale pinnale ning vajutage tihend soonde. Ärge vajutage tihendi servadele. Korra toimingut kõigil neljal küljel.

Etapp A



Etapp C

Etapp C

Etapp B

Joonis 5

MUDELI 1000 LÕPLIK KOKKUPANEK

LÕPLIK KOKKUPANEK

Langetage õllemasina kere ülaosa aeglaselt alaosa peale nii, et ülaosa köik servad on alaosa servadega paralleelsed ja neid on võimalik klambritega lukustada.


OTSAKLAMBRID

Otsaklambrite mõlemad otsad on viltused, vt joonis 1, detail 3. Küljeklambritel on viltune ainult üks ots, vt joonis 1, detail 2. Klambrid lükatse õllemasina servadele tihendi

ümber. Lükake ettevaatlikult paika üks otsaklamber ja seejärel teine. Veenduge, et kerepoolte nurgad ja servad on kohakuti.

KÜLJEKLAMBRID

Klambri lame ots paigutatakse õllemasina külje keskele. Pange paika üks küljeklamber ja seejärel diagonaalis selle vastas asuv klamber. Toimige samuti ülejäänuud kahe küljeklambriga.




Joonis 7

IERĪCES DETAĻAS - MODELIS 1000

LAT

1. Divas korpusa puses
2. Četri sānu aizvari
3. Divi augšējie aizvari
4. Galvenais blīvējums
5. Krāns
6. Krāna sprostschrūve un 2 paplāksnes
7. Krāna novadcaurule un pludinš
8. Augšējais vāks ar spiediena drošības vārstu, ieskaitot gredzenveida blīvi un putu savācēja trauku (kā parādīts 4. attēlā)
9. Karbonizācijas bloks un 8 g (pārtikā lietojamais) sifona balons ar ogļskābo gāzi
10. Sprostschrūve karbonizācijas blokam, pretpļusmas bloķētājs un 2 paplāksnes
11. Pamatne
12. Garantijas karte un alus maiņuma pasūtīšanas veidlapa

UZMANĪBU: visi blīvējumi un detaļas ir izgatavotas saskaņā ar pārtikas lietošanas standartiem. Izmantojet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas.




IZSTĀDĪTĀS NĀKUMA

Mini alus darītava ir pilnīgi noslēcta sistēma alus brūvēšanai. Tās instrukcijas princips saglabā ogļskābo gāzi, kura dabiskā veidā veidojas rūgšanās procesā. Tas saņemzina cietušo gāzētā alus brūvēšanas periodu, kā arī nepieciešamību saliet alu pudelēs. Tāpēc ir svarīgi pamazām izņemt ierīci, nodrošinot tās plīves. Izpētiet attēlus, lai pareizi uzstādītu ikvienu ierīces detaļu.

KRĀNS, NOVADCAURULE UN PLUDINŠ

Novietojiet paplāksni virs krāna sprostschrūves. Sprostschrūve ietver mazu čaulu novadcaurules nosūtīprināšanai. Grieziet sprostschrūvi (ar vītnu palīdzību) ierīces virzienā, līdz tās augšējās puses atverē. Uz izvirzītās sprostschrūves vītrīnā novietojiet krāna paplāksni un uzskrūvējiet krānu uz vītnēm. Lai novērstu ierīces iekšējās daļas, ievietojiet cauruli (ar pludinu) krāna sprostschrūvas iekšienē.



2. attēls

KARBONIZĀCIJAS BLOKS

Novietojiet paplāksni uz sprostskrūves vītnēm un ievietojiet to ar vītnēm vispirms caur ierīces korpusa augšējās puses atveri. Novietojiet otru paplāksni uz izvirzītās (caur ārējo augšējo ierīces pusī) skrūves vītnēm. Ievietojiet sprostskrūvē pretplūsmas bloķētāju tā, lai plakanais disks būtu vērts uz karbonizācijas bloku. Nostipriniet to, pievelkot sprostskrūvi ar roku pēc iespējas spēcīgi. Oglskābās gāzes balona caurduršanai grieziet tā vāku uz leju līdz galam. Neapstājieties, kad balons ir jau caurdurts, bet ātri aizgrieziet vāku līdz galam. **Brīdinājums! Oglskābās gāzes balons ir zem spiediena.** Rīkojieties ar to piesardzīgi. Lietojiet tikai 8 g pārtikas pagatavošanā lietojamos oglskābās gāzes balonus. **Karbonizācijas bloku var lietot pēc tam, kad alus rūgšana ir beigusies un ierīce ir bijusi ledusskapī vismaz 3 dienas.**


Karbonizācijas bloks ir paredzēts trim funkcijām: garšai, alus saglabāšanai un ieliešanai.

GARŠA. Cilvēku gaumes par gāzes daudzumu alū ir atšķirīgas. Ja vēlaties, lai pēc alus norūgšanas taiā būtu vairāk gāzes, pievienoji CO_2 porciiju, īsi nospiežot atvienotāju (izvirzās no karbonizācijas bloka daļas).

Alus absorbē un saglabā oglskābo gāzi, kad tas ir auksts (atdzesēts). **Piezīme:** karbonizācijas bloks atlaidis oglskābās gāzes devas pirms saldēšanas. Lielākas oglskābās gāzes devas pievienošanai nāksies uzgaidīt divas vai trīs minūtes, līdz karbonizācijas bloks sasils un ledus izkusīs.

UZGLABĀŠANA. CO_2 ir smagāka par gaisu un slēgtā alus iekārtas zonā veidos aizsargķartu virs alus. Tas palīdzēs saglabāt alu un aizsargāt to no nevēlamu, gaisā esošu smaržu absorbcijas.

IELIEŠANA. Pēc vairākām ieliešanas reizēm alus pagatavošanas ierīces iekšienē var izveidoties vakuum, tādā alus nebūs iespējams ieliet. Pozitīvi (ieliešanās, pieviena uzturēšanai periodā), jaievienojiet oglskābās gāzes devas no karbonizācijas bloka. Karbonizācijas bloks iekārtumējot īsu uzturēt pozīciju spēcīgu alus darītavas iekšējā. Vislēpkā alus saglabājot kā arī iekārtas iedojas efektīvs jaunas liešanas laikā vieglī nospiedējot bloku pievienotāju vienlaikus ar oglskābās gāzes devas spiedienu drošības vārstā. Ja augšējā vāka ir pareizi iestādīta, zāļaišanai. Pievienojiet CO_2 porciiju tikai mazās daļas. Normāls patēriņš ir 2 vārus baloni vienai ietrijai.




SPIEDIENA DROŠĪBAS VĀRSTS

Uzstādīt spiediena drošības vārstu, kā parādīts 4. attēlā. Pārliecinieties, ka gredzenveida blīve ir novietota putu savācēja vāka apakšā. Spiediena drošības vārsts regulē dabīgās oglskābās gāzes padevi, kas rodas rūgšanas laikā. Putu savācēja vāks un disks ir nozīmīgas detaļas alus darītavas spiediena regulēšanas sistēmā. Putu savācēja vāks savāc liekās rūgšanas putas un iedarbojas uz spiediena drošības vārstu. Putu savācēja disks aizsargā spiediena drošības vārstu no nogulsnēm rūgšanas procesā. **Pārmēriku putu veidošanos var izraisīt ļoti silta temperatūra rūgšanas laikā.** Sk. 2. lpp. Putu savācēja disku uzspiež uz putu savācēja trauka centrā esošās tapas. Katram jaunam rūgšanas procesam jālieto jaunu putu savācēja disku. Putu savācēja disku ir iespējams iegādāties pie alus darītavas ierīces izplatītāja vai tieši pie alus darītavas ražotāja, mūsu Interneta veikalā www.beermachine.com. Spiediena

drošības vārsts ir svarīga ierīces darbības sastāvdaļa. Lai to noņemtu (kārtīgai tīrīšanai), nospiediet plakano virsmu uz leju. Atkārtoti ievietojot, būdīt plakano virsmu no apakšas. **Vārsta aplveida pusei ir jābūt vērstai uz leju (sk. 4. attēlu)** un plakanai augšas daļai ir jāveido pareizu apli; ja vārsts ir pareizi uzstādīts. Kad putu savācēja vāks tiek uzstādīts uz putu savācēja trauka augšējās daļas, spiediena drošības vārsta centra atvere novietojas uz tapas. Spiedienam paaugstinoties, vārsts virzās uz augšu, pāri tām un izlaiž lieko spiedienu, bet spiedienam saplūkt, tas nolaicas uz tapas un nosūtīt CO₂. Uz leju uz spiediena drošības vārsta iezīmētā ūdens, varēsies novērot rūgšanas procesa gaitu. Būtīgi jāmerķina, ka rūgšana ir ļoti ātra un ātri dašķīšanas aktivitātes pamati, kā arī izvada lieko spiedienu. Ja nekais spiediens ne' ir izstādīts, var bojāt cietiņu zīzvarus vai sabojāt visu aparātu.

4. attēls




ALTEŅUAIS BĒRĀVĒJUMS

- A. Vispirms uzstādīt vārstu (pārliecinieties, ka vārsts ir novietots uz leju).
- B. Pēc tam novietīt vārstu uz stūri. Beigus nospiedēt uz diviem ārējiem stūriem.

- C. D. Pēc tam kad visi stūri ir stingri nostājušies savās vietās, uzmanīgi iespiediet blīvi tieši uz leju gropes kanālā. Lietojet īkšķus un sāciet no blakus stūriem, virzoties uz centru, vienlaikus uzmanīgi spiežot blīvi uz leju un tādējādi ievietojot to gropes kanālā. Nespiediet uz blīves „spārniem”. Atkārtojiet visās četrās malās.

Solis A



5. attēls

SALIKŠANAS BEIGU POSMS MODELIM 1000

SALIKŠANAS BEIGU POSMS

Lēnām nolaidiet alus darītavas ierīces augšas pusī tā, lai visas augšas malas un pamatnes puses sakristu un to aizvari savienotos.


AUGSĒJIE AIZVARI

Augšējiem aizvariem abās pusēs ir konusveida forma; sk. 1. att., 3. detalja. Sānu aizvariem tikai vienā pusē veidojas konusveida forma. Visi aizvari tiek uzstādīti uz sliedēm, kuras atrodas uz augšējās un apakšējās

ierīces korpusa puses (virs galvenās blīves). Uzmanīgi ieslidiniet vienu aizvara galu, pēc tam otru. Pārlieciņties, ka abas ierīces puses visap-kārt ir izlīdzinātas.

SĀNU AIZVARI

Aizvara plakanais gals novietojas alus darītavas vidū. Uzstādiet aizvaru vienā stūrī un pēc tam otru pa diagonāli pretējā stūrī. Analogiski rīkojieties uzstādot pārējos divus sānu aizvarus.



7. attēls


DALIŲ SĄRAŠAS – MODELIS 1000

LIT

1. Dvi korpuso dalys.
 2. Keturi šoniniai fiksatoriai.
 3. Du galiniai fiksatoriai.
 4. Pagrindinis slėgio tarpiklis.
 5. Čiaupas.
 6. Čiaupo fiksatoriaus veržlė ir 2 poveržlės.
 7. Čiaupo vamzdelis ir plūdė.
 8. Dangtelis su slėgio reguliavimo vožtuvu ir kakliuko tarpikliu bei putų filtro dangtelis (žiūrėkite 4 pav.).
 9. Angliarūgštės elementas ir 8 gramų maisto pramonės įrenginiams skirtas angliarūgštės balionėlis su sifonu.
 10. Fiksatoriaus veržlė angliarūgštės elementui, atbulinės srovės stabdiklis ir 2 poveržlės.
 11. Pagrindas.
 12. Garantinė kortelė ir „Beer Mix“ detaliu užsakymo forma.

DĖMESIO: visi tarpikliai ir dalys pagaminti pagal maisto gaminimo įrengimų gamybos standartų reikalavimus. Naudokite tik originalias atsargines detales.

DĖMESIO: visi tarpikliai ir dalys pagaminti pagal maisto gaminimo įrengimų gamybos standartų reikalavimus. Naudokite tik originalias atsargines detales.




SURINKA 15

Alaus gaminimo įrenginys yra visiškai uždaras alaus riančią fermentacijos metu angliarūgštę. Natūraliai prie jo nereikia supilstyti į butelius, todėl labai svarbu, kad mėte teisingai, montuodami prietaisą žiūrėdama i pa-

ninių žemėlapis, sukurta sp, kad išlaikytų natūraliai išsiskiriantį angliarūgštę arba minimo trukmę yra trumpesnė ir pernėlas būtų saugesnis surinktas teisingai. Kad surinktuvielius.

ČIAUPAS, A. A. TIEKIMČIAMYZDELIS IR PLŪDĘ

Poveržlę pridėkite į žemyną čiaupų fiksatoriaus veržlęs. Čiaupo fiksatoriaus veržlėje yra netaidėlio užtvara prie kurios tvirtinamas paémimo vamzdelis. Sriegius ikiškite į kylelę ir ančią prietaiso apatinės dalies apatinėje prie-kinėje siuvinėlėje. Išveržlę uždékite ant sriegių, prakištų pro apatinę iš viršaus ir čiaupą prisukite prie sriegių. Čiaupą nukreipkite žemyn, ir tvirtai pripažinkite žemyną į žemyną fiksatoriaus veržlę. Nenaudokite veržliarakčio. Iš čiaupo fiksato-riauje iškiskite vamzdelį su pritaisyta plūde.



2 pav.

ANGLIARŪGŠTĖS ELEMENTAS

Ant sriegių uždékite fiksatoriaus poveržlę ir sriegius prakiškite pro skylę, esančią prietaiso viršutinės dalies priekinėje sieneleje. Antrą poveržlę uždékite ant sriegio, prakišto pro viršutinę pusę. I fiksatoriaus veržlę įkiškite atbulinių vožtuvą taip, kad plokščias diskas būtų nukreiptas į angliarūgštės elementą. Itaisą pritvirtinkite kiek galima stipriau ranka prisukdami fiksatoriaus veržlę. Norédami pradurti balionėlių iki galio prisukite dangtelį, esantį ant angliarūgštės balionėlio. Kai pardursite balionėlių, nesustokite, dangtelį staigiu judesiui prisukite iki galio. **Dėmesio! Angliarūgštės balionėlyje yra slėgis.** Būkite atsargūs. Naudokite maisto pramonės įrengimams skirtus 8 gramų angliarūgštės balionelius. **Angliarūgštės elementą galima naudoti po to, kai alus baigs fermentacijos procesą ir išbus šaldytuve bent 3 dienas.**

Angliarūgštės elementas atlieka tris funkcijas: suteikia skoni, išlaiko alų šviežią ir padeda išleisti alų pro čiaupą.


SKONIS. Vieniems alaus mėgėjams patinka, kad alus daugiau putotų, kiti – kad mažiau. Jeigu norite, kad alus daugiau putotų, labai trūnai paspauskite mygtuką, esantį angliarūgštės elemento apačioje. Kite angliarūgštės.

Atšaldytas alus greičiau prisisotina angliarūgštė, t.y. labiau putoja.

Pastaba: prieš atšaldant, angliarūgštės elementas išskirs šiek tiek angliarūgštės. Norédami, kad būtų tiekama daugiau angliarūgštės, palaukite dvi arba tris minutes, kol angliarūgštės elementas sušils ir prietaisas nebešaldys.

LAIKYMAS. Angliarūgštė yra sunkesnė nei oras, todėl alaus gaminimo įrenginio ribotame tūryje ant alaus jį sukuria apsauginių sluoksnį. Dėl apsauginio sluoksnio alus ilgiau yra šviežias ir neprisigeria ore esančių pašalininių kvapų.

ĮPYLIMAS. Iš prietaiso įpylus kelis bokalus alaus jėgai gali suryti vakarienės alaus nebėgs. Kad būtų išleidžiamas pakankamas slėgis, angliarūgštės elemento kelis bokalus paspaudė išleiskite dujas. Angliarūgštės elementas išleidžiamas išteigiamą slėgį. Slėgis nukris ir susidarys geriau. Tačiau čiaupą atsukite šventinėliu metu, nesiskubabai daug angliarūgštės. Išleidžiant dangtelicę esančiu slėgiu reguliavimo vožtuvų dantai išleidinti arba išminta į angliarūgštės elementą. Laisvai išleidžiantis ir per išleidžiantis. Per vieną išmybos ciklą papastai sunaudojama 2 arba 3 angliarūgštės balionėliai.




SLĘGIO REGULIAVIMO VOŽTUVAS

Įtaisykite slėgio reguliavimo vožtuvą taip, kaip parodyta 4 paveikslėlyje. Įsitikinkite, kad kakliuko tarpiklis yra įtaisytas putų filtro dangtelio apatinėje dalyje. Slėgio reguliavimo vožtuvas reguliuoja natūraliai susidarančios angliarūgštės išleidimą. Putų filtras ir diskas yra svarbios alaus gamybos įrenginio slėgio reguliavimo sistemos dalys. Putų filtru nusėda fermentacijos metu susidariusių putų perteklių. Putų filtras veikia kartu su slėgio reguliavimo vožtuvu. Putų filtro diskas apsaugo slėgio reguliavimo vožtuvą nuo fermentacijos metus susidariusių nuosėdų. Parastai daug putų susidaro tuomet, jeigu fermentacijos metu temperatūra yra per aukšta. Žr. 2 psl. Putų filtro diskas yra uždėtas ant putų filtro viduryje esančio smailgo. Putų filtro diską keiskite prieš kiekvieną alaus gaminimą. Putų filtro diskų galite įsigyti pas prietaiso pardavėją, pas prietaiso gamintoją arba internetu – interneto svetainėje www.beermachine.com. Slėgio

reguliavimo vožtuvas yra labai svarbi prietaiso dalis. Norėdami šią dalį išimti (pavyzdžiu, norėdami pakeisti arba išvalyti), paspauskite viršutinę (plokščią) dalį. Norėdami įdėti, plokščią dalį įspauskite iš apačios. Teisingai įdėjus apvalią dalį (apatinę) (žiūrėkite 4 paveikslėli) ir plokščią viršutinę, jos turi sudaryti idealų apskritimą. Puodelio dangtelį uždėjus ant putų filtro dangtelio, slėgio reguliavimo vožtuvu viduryje esanti skylė glaudžiai apspaudžia smailą. Kylant slėgiui, vožtuvas pakyla smailu smailintamas slėgi, o nukritus slėgi įsijauta į ar tiesnė poziciją, kai nėra užsidaro sustabdymo vieta. Fermencijos proceso metu galite stebeti iš slėgio regu. vimo vožtuvą įpyle šiek tiek vandens. Jeigu susidaro alkoholio išna, kad fermentacija vyksta ir isieidžiamos susikaupusios alkoholis. Susidares didelis slėgis, kai neišleistame alkoholio galite išgadinti arba ištamptyti fiksatorių (laužą) sulaužyti prietaisą.

4 pav.




RAUŽININKIUS TARPIKLIS

- A. Pirmiausia įtaisykite kampą (įsitikinkite, kad išpaudėte stipriai)
- B. Tada įspauskite prietaisus esantį kantrėlį. Tada įspauskite du priešais kampus.

- C. Kai visi keturi kampai tvirtai laikysis savo vietose, tarpiklių švelniai įspauskite į griovelį. Spauskite nykščiais, pradėkite gretutiniuose kampuose ir judėkite link vidurio, švelniai įspaudami plokščią tarpiklio pusę į griovelį. Nespauskite tarpiklio kraštų. Šiuos veiksmus pakartokite visuose keturiuose šonuose.

Etapas A

Etapas C



Etapas C

Etapas B

5 pav.

MODELIO 1000 GALUTINIS SURINKIMAS

GALUTINIS SURINKIMAS

Lėtai pastatykite viršutinę prietaiso pusę ant lygaus paviršiaus, taip, kad visi viršutinės ir apatinės dalies kampai būtų sulygiuoti ir atitiktų šonines sujungimo ąseles.


GALINIAI FIKSATORIAI

Galiniai fiksatoriai yra įtaisyti nuožulniai abiejuose galuose, žiūrėkite 1 paveikslėlio 3 dalį. Šoniniai fiksatoriai yra įtaisyti nuožulniai tik viename gale. Abiejuose yra grioveliai, kyšantys iš viršutinės ir apatinės

prietaiso pusės virš pagrindinio tarpiklio. Atsargiai įstumkite vieną galinį tarpiklį ir tada kitą. Įsitikinkite, kad dvi pusės yra sulygiuotos abiejuose kampuose ir pusėse.

ŠONINIAI FIKSATORIAI

Plokšti fiksatorių galai yra prietaiso viduryje. Įtaisykite vieną kampinį fiksatorių, tada kitą fiksatorių įstrižai esančiamame kampe. Tokiu pačiu būdu įtaisykite kitus du kampinius fiksatorius.



7 pav.